ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет среднего профессионального образования

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ОПЦ.04 Материаловедение

Специальность 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

РАЗРАБОТЧИК:

Затин Ильдар Мирфаизович

Оренбург, 2024 г.

Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным билетам.

Экзаменационный билет состоит из 2 частей и включает в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть - включает тесты и задания, направленные на оценку полученных знаний по профессиональному модулю. Практическая часть - содержит задачу, решение которой является подтверждением сформированных умений, знаний, практического опыта, освоенных общих и профессиональных компетенций.

Каждый вариант экзаменационного билета содержит 30 заданий, из которых 7 тестовых заданий, 23 открытых вопроса и 1 задачу.

Формируемая	Освоенные знания, умения	Показатель оценки
компетенция		результата
ПК 2.5.	уметь:	Правильность
Вести учет срока	- выбирать рациональный способ получения заготовок,	выбора
службы, наработки	исходя из заданных эксплуатационных свойств;	точность
объектов	- подбирать конструкционные материалы для деталей	обоснованность
эксплуатации,	новой техники;	
причин отказов,	- прогнозировать состояние материалов под	
неисправностей и	воздействием на них различных эксплуатационных	
повреждений	факторов;	
беспилотных	знать:	
воздушных судов	- методы формообразования и обработки заготовок для	
вертолетного типа	изготовления деталей заданной формы и качества, их	
	технологические особенности;	
	- параметры технологического процесса, влияющие на	
	характеристики изготавливаемых деталей;	
	- современные технологии получения изделий с	
	заданным уровнем эксплуатационных свойств.	

1. Основные свойства металлов и сплавов.

Ответ: физические, химические, механические и технологические.

2. Основные методы исследования металлов и сплавов.

Ответ: химический анализ, структурный анализ, механические испытания и термический анализ.

3. Причины возникновения наклепа на металлах.

Ответ: Наклеп возникает в результате упрочнения металла в процессе пластической деформации.

4. Влияние деформации на электропроводность меди.

Ответ: Деформация меди приводит к снижению электропроводности, однако есть и исключения: в некоторых случаях деформация может увеличивать электропроводность за счёт выделения упрочняющих частиц в процессе старения.

5. Влияние примеси в сплавах меди на электропроводность.

Ответ: Примеси образующие с медью твердые растворы и химические соединения приводят к снижению электропроводности. Примеси которые не растворяются в меди практически не влияют на электропроводность.

6. Сущность процесса холодной пластической деформации металлов.

Ответ: Сохранить деформированную структуру материала, подвергшегося обработке давлением, и не утратить повышенную прочность металла после пластической деформации.

- 7. Полимеры применяемые при изготовлении шестеренчатых передач. Ответ: Выбор материала зависит от условий эксплуатации. Некоторые материалы, которые применяют: полиамид (PA), полиоксиметилен (ПОМ), поливинилхлорид (ПВХ) и фторопласт (PTFE).
- 8. Методы структурного анализа металлов.

Ответ: В зависимости от размеров структурных составляющих применяют методы; Макроанализ— метод исследования строения металлов и сплавов невооружённым глазом или с помощью небольших увеличений (до 30 раз); Микроанализ—изучение структуры вещества с помощью оптического микроскопа с увеличением до 1500раз; Субтонкий анализ—позволяет определить расположение элементарных частиц в материале и электронов в атоме.

9. Классификация порошковых материалов по назначению.

Ответ: Конструкционные — для изготовления втулок, муфт, шестерен и других малонагруженных деталей; Пористые — для изготовления фильтров и некоторых других изделий; Антифрикционные — для изготовления подшипников скольжения; Фрикционные—для тормозных устройств машин, самолетов; Термостойкие — для жаропрочных деталей; Электротехнические — для магнитов, электроконтактов, электрощеток.

10. Основные характеристики композиционных материалов.

Ответ: Композиционные материалы (композиты) - материалы со сплошной металлической или неметаллической основой (матрицей) и усиливающими (армирующими) элементами с резко отличающимися свойствами. При этом они не должны между собой взаимодействовать химически, но иметь близкие по значению коэффициенты теплового расширения.

11. Алюминий, область применения

Ответ: Алюминий относится к группе материалов с малой плотностью, которые широко применяются в авиации, ракетной и космической технике, в автомобилестроении и транспортном машиностроении.

- 12. Назовите группу легких металлов.
- а) титан, медь;
- б) серебро, хром;
- в) алюминий, олово;
- + г) магний, бериллий
- 13. Назовите группу легкоплавких металлов.
- а) индий, магний;
- + б) олово, свинец;
- в) сурьма, никель;
- г) цинк, кобальт

- 14. Как называется способность материала получать остаточную деформацию без разрушения?
- + а) пластичность;
- б) прочность;
- в) твердость;
- г) ударная вязкость
- 15. Как называется сплав алюминия с медью?
- а) бронза;
- б) латунь;
- + в) дюралюминий;
- г) силумин

Формируемая	Освоенные знания, умения	Показатель оценки
компетенция		результата
ПК 3.5.	уметь:	Правильность
Вести учет срока	- выбирать рациональный способ получения заготовок,	выбора
службы, наработки	исходя из заданных эксплуатационных свойств;	точность
объектов	- подбирать конструкционные материалы для деталей	обоснованность
эксплуатации,	новой техники;	
причин отказов,	- прогнозировать состояние материалов под	
неисправностей и	воздействием на них различных эксплуатационных	
повреждений	факторов;	
беспилотных	знать:	
воздушных судов	- методы формообразования и обработки заготовок для	
смешанного типа	изготовления деталей заданной формы и качества, их	
	технологические особенности;	
	- параметры технологического процесса, влияющие на	
	характеристики изготавливаемых деталей;	
	- современные технологии получения изделий с	
	заданным уровнем эксплуатационных свойств.	

1. За счет каких сил исчезает упругая деформация.

Ответ: Упругая деформация исчезает благодаря внутренним силам (напряжениям), которые возникают в теле из-за изменения положения атомов и стремятся вернуть его в состояние равновесия

2. Пластическая деформация кристаллических материалов осуществляется.

Ответ: Пластическая деформация кристаллических материалов осуществляется путём сдвига одной части кристалла относительно другой под действием внешних сил. При этом кристаллическое строение обеих частей остаётся неизменным.

- 3. Виды дефектов кристаллического строения Ответ: Выделяют точечные, линейные, поверхностные и объёмные дефекты.
- 4. Виды точечных дефектов.

Ответ: Размеры дефектов во всех трёх измерениях не превышают одного или нескольких межатомных расстояний. Некоторые виды точечных дефектов, Вакансии — отсутствие атома или иона в узле кристаллической решётки, Междоузельные атомы — атомы или ионы, располагающиеся на незаконном месте между узлами. Примесные атомы.

5. Сплавы на основе меди.

Ответ: Латунь — сплав меди с цинком. Бронза — сплавы меди с другими металлами, например, с оловом или алюминием. Медно-никелевые сплавы — содержат медь и никель в различных пропорциях, обладают устойчивостью к коррозии в морской воде.

6. Пайка материалов.

Ответ: Пайка — это процесс соединения материалов в твёрдом состоянии расплавленным припоем. В качестве припоя применяют металл или сплав с более низкой температурой плавления, чем соединяемые материалы.

7. Прессование металлов.

Ответ: Прессование металлов — метод обработки металла давлением, при котором заготовку выдавливают из замкнутой полости (контейнера) через отверстие в матрице, форма и размеры которого определяют сечение прессуемого профиля.

8. Инструмент для обработки отверстий.

Ответ: Наиболее распространёнными являются свёрла, зенкеры и развёртки. Свёрла применяются для обработки отверстий в сплошном материале или для увеличения диаметра имеющегося отверстия. Зенкеры и развертки служат для последующей обработки отверстий с целью получения более высокой точности и чистоты

9. Восстановление с использованием полимерных материалов.

Ответ: Полимерные материалы используются для ремонта и восстановления поверхностей и деталей. С помощью специальных полимерных составов (эпоксидных, полиуретановых и пр.) можно восстанавливать геометрию и свойства изношенных деталей

10. Контактная точечная сварка.

Ответ: Процесс основан на локальном нагреве металла при прохождении через него электрического тока. В электротехнической промышленности используется для соединения проводов, контактов и других элементов электрической аппаратуры

11. Оптоволокно, область применения.

Ответ: Оптоволокно (оптическое волокно) — это нить из оптически прозрачного материала (стекла или пластика), предназначенная для передачи электромагнитных волн видимого (свет) и инфракрасного диапазонов посредством полного внутреннего отражения.

- 12. Как называется сплав алюминия с кремнием?
- а) бронза;
- б) латунь;
- в) дюралюминий;
- + г)силумин
- 13. Как называется сплав меди с цинком? а) бронза;
- + б) латунь;
- в) дюралюминий; г) силумин
- 14. Как называется сплав меди с оловом? + а) бронза;
- б) латунь;
- в) дюралюминий; г) силумин
- 15. Что такое нихром и его назначение?
- + а) жаростойкий никелевый сплав для нагревательных элементов;
- б) диэлектрик для изоляторов;
- в) железоникелевый сплав для магнитов;
- г) высокохромистый инструментальный сплав для изготовления штампов

Формируемая	Освоенные знания, умения	Показатель оценки	
компетенция		результата	
ОК 04.	уметь:	Правильность	
Эффективно	- выбирать рациональный способ получения заготовок,	выбора	
взаимодействовать	исходя из заданных эксплуатационных свойств;	точность	
и работать в	- подбирать конструкционные материалы для деталей	обоснованность	
коллективе и	новой техники;		
команде	- прогнозировать состояние материалов под		
	воздействием на них различных эксплуатационных		
	факторов;		
	знать:		
	- методы формообразования и обработки заготовок для		
	изготовления деталей заданной формы и качества, их		
	технологические особенности;		
	- параметры технологического процесса, влияющие на		
	характеристики изготавливаемых деталей;		
	- современные технологии получения изделий с		

заданным уровнем эксплуатационных свойств.

1. Недостатки пластиковых изделий.

Ответ: Невысокий диапазон температурных режимов использования. При повышении допустимой температуры пластмасса начинает плавиться, а при понижении становится хрупкой и трескается.

2. Состав и свойства углеродистых сталей.

Ответ: Промышленные углеродистые стали — это сплавы на основе железа и углерода с содержанием последнего не более 2,14% и другими элементами (Mn, Si, P, S).

3. Латуни: классификация, свойства, маркировка.

Ответ: Латунь — это сплав меди с цинком, помимо цинка, в состав латуни могут входить дополнительные легирующие элементы: олово, никель, свинец, марганец, железо, алюминий и др., что позволяет получать сплавы с особыми характеристиками. Основные виды латуней: Простые (двухкомпонентные) и Специальные (многокомпонентные)

4. Материалы проводниковые, полупроводниковые, диэлектрики.

Ответ: Группы материалов, которые отличаются проводимостью электрического тока. Чёткую границу между этими классами провести нельзя, например, многие полупроводники при низких температурах ведут себя подобно диэлектрика

5. Материалы с особыми магнитными свойствами.

Ответ: Это вещества, которые обладают уникальными магнитными характеристиками, которые определяют их поведение в магнитном поле. Такие материалы могут быть в виде сплавов, химических соединений.

6. Стекловолокно, назначение, виды.

Ответ: Стекловолокно – распространенный композитный материал, стекловолокно обладает хорошей прочностью и жесткостью, хотя и не такой высокой, как у углеродного волокна.

7. Механические свойства металлов.

Ответ: Твердость, пластичность, упругость, прочность, износостойкость, ползучесть, выносливость. Статистические и динамические испытания металлов и сплавов.

8. Понятия: фаза.

Ответ: Фазой называют однородную часть вещества, имеющую определенный состав, кристаллическое строение и свойства, отделенную от остальных частей поверхностью раздела.

9. Серые чугуны и их свойства.

Ответ: Получают серый чугун путём переплава белых литейных чугунов с использованием графитизаторов. В частности, вводят кремний, который растворяясь в аустените, способствует обогащению жидкости угле- родом и тем самым — облегчению процесса графитизации.

10. Нержавеющие стали.

Ответ: Сложнолегированный сплав на основе железа, устойчивый к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. Название закрепилось благодаря главному свойству — устойчивости к ржавчине (коррозии)

11. Атомно-кристаллическая структура металлов.

Ответ: Это упорядоченное расположение атомов (ионов) в кристалле, которое характеризуется периодичностью по различным направлениям и плоскостям. Для описания структуры используют понятие кристаллической решётки — воображаемой пространственной сетки, в узлах которой расположены атомы.

- 12. В чем заключается различие между упругой и пластической деформацией?
- + а) в величине остаточной деформации
- б) в величине сопротивления деформации
- в) в величине нагрузки
- г) в плотности дислокаций
- 13. Что представляет собой каучук, сильно вулканизированный серой?
- а) полипропилен;

- б) полиэтилен; в) текстолит;
- + г) эбонит
- 14. Назовите основной активный наполнитель резины.
- + a) cepa;
- б) сажа;
- в) кварцевая мука;
- г) стекловолокно
- 15. Назовите основной инертный наполнитель резины?
- a) cepa;
- б) сажа;
- в) регенерат;
- + г) асбест

Решите задачу:

Задача 1.

Определить температурный режим нагрева (T_H) стальной заготовок перед обработкой давлением.

	Диаметр	Коэфф., учитывающий	Температура начала
Марка стали	заготовки	схему укладки для сталей	плавления,
	из сталей	m_1	$^{\mathrm{o}}\mathrm{C}$
10	100	1	1450

Ответ: T_{H} = 1305 ^{0}C ;

Задача 2.

Определить температурный режим нагрева (T_H) стальной заготовок перед обработкой давлением.

	Диаметр	Коэфф., учитывающий	Температура начала
Марка стали	заготовки	схему укладки для сталей	плавления,
	из сталей	m_1	°C
20	200	2	1370

Ответ: T_{H} = 1233 ^{0}C ;

Задача 3.

Определить температурный режим нагрева (T_n) стальной заготовок перед обработкой давлением.

	Диаметр	Коэфф., учитывающий	Температура начала
Марка стали	заготовки	схему укладки для сталей	плавления,
	из сталей	m_1	°C
40	400	3	1300

Ответ: T_{H} = 1170 ^{0}C ;.

Задача 4.

Определить температурный режим нагрева (T_n) стальной заготовок перед обработкой давлением.

	Диаметр	Коэфф., учитывающий	Температура начала
Марка стали	заготовки	схему укладки для сталей	плавления,
	из сталей	m_1	$^{ m o}{ m C}$
45	600		1250

Ответ: T_{H} = 1125 ^{0}C ;